


- 1 -Močno luščenje opleska na stenah stopnišča; sledovi zamakanja na spodnji strani stopniščnih ram; močno korodirani kovinski deli ograje
- 2 -Sledovi zamakanja na steni
- 3 -Močno luščenje opleska na stropu in stenah (spodnji del sten je obložen s keramičnimi ploščicami)
- 4 -Močno luščenje opleska na stropu in stenah
- 5 -Odpaden omet na letvah
- 6 -Močno luščenje opleska na stropu in stenah (spodnji del sten je obložen s keramičnimi ploščicami); lokalno odpadena keramična obloga; na zunanji (fasadni) steni lokalne poškodbe ometa
- 7 -Močno luščenje opleska na stenah (strop je obložen z opažem)
- 8 -Odstranjene vse plasti ometa na steni in vratnih špaletah, vidna opeka s poslikavo
- 9 -Močno luščenje opleska na stenah (strop ni poškodovan)
- 10 -Luščenja opleska na stropu; močno luščenje opleska na stenah (razen lokalno, kjer je stena na spodnjem delu obložena s keramiko)
- 11 -Močno luščenje opleska na stropu in stenah; privzdignjena lesena talna obloga
- 12 -Lokalna luščenja opleska na stropu; močno luščenje opleska na stenah (več na spodnji polovici)
- 13 -Počeno betonsko polnilo med jeklenima nosilcema, $t=do 3.0mm$
- 14 -Močno luščenje opleska na spodnji polovici stene
- 15 -Lokalna luščenja opleska na stropu
- 16 -Stopnišče iz pritličja v 1.nadstropje:
 - Močno luščenje opleska na zahodni fasadni steni; lokalna luščenja opleska na severni fasadni steni in notranji vzhodni steni



Objekt A - vila
Kataster poškodb
Tloris pritličja

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91

Naročnik / investitor	MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		
Objekt in lokacija objekta	Vila Rafut, Kostanjevska cesta 16, 5000 Nova Gorica		
Nosilec naloge	mag.Anton Štampfl, univ.dipl.inž.grad.	Št. DN 200 6714	List številka 3.6
Izdelal	Boštjan Kovač, grad.teh.	Datum November 2019	