


- 1 -Luščenje in odpadanje opleska na stenah in stropu (na več mestih skupaj s finim ometom); lokalna propadanja ometa
- 2 -Odpaden omet z jeklenega nosilca; viden močno korodiran nosilec
- 3 -Odstopanje ometa na jeklenem nosilcu
- 4 -Luščenje in odpadanje opleska na stropu (stene obložene s keramiko)
- 5 -Skoraj v celoti odpaden oplesk na stropu (stene obložene s keramiko)
- 6 -Skoraj v celoti odpaden oplesk na stenah stopnišča; močno korodirana jeklena ograja
- 7 -Močno povečana vlaga; odpadena lesena stropna obloga; dotrajane lesene stenske obloge; na stropu na dveh mestih odpadena fina malta z jeklenih nosilcev (vidna močno korodirana nosilca)
- 8 -Prostor zapolnjen z vodo; izvedena dva neregularna preboja na stropu
- 9 -Močno korodiran jekleni nosilec (strop ni ometan)
- 10 -Odpadena zaščitna plast betona na plošči ; vidna močno korodirana armatura
- 11-Prostor nedostopen (zapolnjen z vodo)



Objekt A - vila
Kataster poškodb
Tloris kleti

<