







armiranobetonska plošča
opečna pozidava
jekljeni I profil (vez) leseni tramički, b/h=3/6 cm




- odprto z zgornje strani, vidni sledovi zamakanja

stropnik, $b/h/e = 17/19/84$ cm,
mokro, lokalno poškodovan ($\Delta h = 0.5$ -1



	Ti	- mesto sonde: sondažni izkop ob temelju	
		Si	- mesto sonde na stropu ali nosilcu
		Zi	- mesto sonde na zidu ali stebru

Mesta pregleda objekta in ugotovitve preiskovalnih sond



Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91

Naročnik / investitor	MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Objekt in lokacija objekta	Vila Rafut, Kostanjeviška cesta 16, 5000 Nova Gorica

Nosilec naloge	mag. Anton Štampfl, univ. dipl. inž. grad.
Izdaval	mag. Barbara Mihaela Saje, univ. dipl. inž. grad.

Št. DN 2006714 Datum nov.2019	List številka 4.3
--	-------------------------------------